





技术要求

- 1、正常使用压力为0.5Mpa，此时加紧力约为70KN。
停止供气后30分钟。夹紧力降低值小于10%。
- 2、最高回转速度为1000r/min。
- 3、最高工作温升为30℃，若发现超过这个温升，应
停止运转，冷却后再工作。
- 4快速行程13mm，加紧行程7mm。

Sanjnn

TYPE:H3Q467-150

图号	比例	比例	比例	比例	比例	比例	比例	比例	比例																				
图例										图例										图例									